

## ETAT COMPARATIF

Constat d'état des lieux sortant du Lundi 8 Mars 2021 à 14h44

ET

Constat d'état des lieux entrant du Lundi 1 Janvier 2018 à 10h17

Et

Propriétaire	M. Claude MARTIN	Locataire	M. Pierre DUPONT
Effectué par	M. Pierre GONDRAN		
Mandataire	Mr Pierre GONDRAN		
Adresse	15, rue des Michels	Nouvelle(s) adresse(s)	Rue de la Convention 75015 Paris
	06110 Le Cannet	Date d'entrée	lundi 01 janvier 2018

Type	T2 Meublé	Bien loué	Etage	2
Adresse	Boulevard Carnot		Escalier	
	06400 Cannes		Porte	21
			Cave	
			Grenier	
			Parking	
			Box	

### Relevé des compteurs

Equipement	Nature	Etat	Fonct.	Propreté	Commentaires
Index 1	Index 2	N°	Fourn.	Contrat	Divers

### Liste des clefs

Equipement	Nature	Etat	Fonct.	Propreté	Commentaires
Une clé porte palière			Oui		1 clé manquante
Deux clés porte palière			Oui		

### Equipements extérieurs

Equipement	Nature	Etat	Fonct.	Propreté	Commentaires
------------	--------	------	--------	----------	--------------

### Acces / entree

Equipement	Nature	Etat	Fonct.	Propreté	Commentaires
Un vue globale de la pièce				Non nettoyé	
Un vue globale de la pièce					
Sol	Carrelage	D'usage		Non nettoyé	Trous de chevilles mal bouchés: 1
Sol	Carrelage	D'usage			Trous de chevilles mal bouchés: 1
Un éclairage plafond	Lustre(s)	Mauvais	Oui		absence d'ampoule
Un éclairage plafond	Lustre(s)	Bon	Oui		

### Sejour / cuisine

Equipement	Nature	Etat	Fonct.	Propreté	Commentaires
------------	--------	------	--------	----------	--------------

## Sejour / cuisine

Equipement	Nature	Etat	Fonct.	Propreté	Commentaires
Un vue globale de la pièce <i>Un vue globale de la pièce</i>				Non nettoyé	
Sol <i>Sol</i>	Carrelage <i>Carrelage</i>	D'usage <i>Bon</i>		Gras	
Une fenêtre <i>Une fenêtre</i>	Métal <i>Métal</i>	D'usage <i>Bon</i>	Oui <i>Oui</i>	Non nettoyé	
- Un equipements <i>- Un equipements</i>	1 voilage et 2 Rideaux simple, Rideau(x) <i>1 voilage et 2 Rideaux simple</i>	Bon <i>Bon</i>		Non nettoyé	voilages non nettoyés
Un eclaireage cuisine <i>Un eclaireage cuisine</i>	3, Tube(s) fluo / néon 1 <i>Spot(s) 3, Tube(s) fluo / néon 1</i>	Mauvais <i>Bon</i>	Oui <i>Oui</i>		spots ne fonctionnent pas
Un réfrigérateur <i>Un réfrigérateur</i>	SIEMENS <i>SIEMENS</i>	D'usage <i>Bon</i>	Oui <i>Oui</i>		bac à légumes félé
Un accessoires / autres <i>Un accessoires / autres</i>	Etagère(s) <i>Etagère(s)</i>	D'usage <i>Bon</i>	Oui <i>Oui</i>		
- Un bouilloire <i>- Un bouilloire</i>		Mauvais <i>D'usage</i>			absente <i>traces d'usage (un peu)</i>
- Une bibliothèque <i>- Une bibliothèque</i>	Mélaminé avec vitre sur façade et 2 étagères en verre <i>Mélaminé avec vitre sur façade et 2 étagères en verre</i>	D'usage <i>Bon</i>			une vitre absente

## Chambre

Equipement	Nature	Etat	Fonct.	Propreté	Commentaires
Un vue globale de la pièce <i>Un vue globale de la pièce</i>				Non nettoyé	
Sol <i>Sol</i>	Carrelage <i>Carrelage</i>	D'usage <i>Bon</i>		Non nettoyé	

## Salle d'eau

Equipement	Nature	Etat	Fonct.	Propreté	Commentaires
Un vue globale de la pièce <i>Un vue globale de la pièce</i>				Non nettoyé	
Sol <i>Sol</i>	Parquet stratifié <i>Parquet stratifié</i>	D'usage <i>Bon</i>		Non nettoyé	
- Un robinet chasse d'eau <i>- Un robinet chasse d'eau</i>		Mauvais <i>Bon</i>	N.testé <i>Oui</i>		ne fonctionne pas, Bloqué